

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 02-06-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 02-06-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 02-06-2019

6	Porcentaje del volumen	95	%
7	Caudal de entrada	318	m3/s
8	Caudal de Salida	213	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (01/06/2019)																		Horas del Día (02/06/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	299	294	289	287	279	272	267	262	258	287	339	326	316	318	334	321	316	347	369	371	347	339	330	318	312	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	29	29	29	30	30	30	29	29	29	29	29	29	90	93	93	29	29	0	204	214	215	215	215	213	82	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 02-06-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,80	4,59	4,70	4,52	6,12	4,84
3	Cota nivel hoy	983,04	949,87	946,26	931,24	906,31	899,63
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,24	3,43	2,39	2,16	3,46	3,67
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento