

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 11-07-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 11-07-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 11-07-2019

6	Porcentaje del volumen	90	%
7	Caudal de entrada	64	m3/s
8	Caudal de Salida	49	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (10/07/2019)																		Horas del Día (11/07/2019)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	64	68	67	67	67	65	64	64	64	65	65	64	65	63	60	57	55	55	63	65	65	64	64	64	64	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	73	74	74	74	74	74	73	72	72	146	146	145	146	146	145	73	49	49	49	49	49	49	49	49	83	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 11-07-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,72	1,50	1,90	2,31	2,51	1,96
3	Cota nivel hoy	981,96	946,78	943,46	929,04	902,70	896,75
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,84	6,52	5,19	4,36	7,07	6,55
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento