

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 12-03-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 12-03-2019

Información General

1	Volumen total	848.920	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 12-03-2019

6	Porcentaje del volumen	53	%
7	Caudal de entrada	89	m3/s
8	Caudal de Salida	97	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (11/03/2019)																		Horas del Día (12/03/2019)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	81	79	95	90	81	76	72	69	67	68	86	86	87	86	81	102	94	87	90	89	89	89	89	89	84	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	97	97	98	210	211	210	210	210	211	211	211	212	308	308	308	213	100	98	98	97	97	97	97	97	171	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 12-03-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,24	2,68	3,10	2,65	3,25	2,57
3	Cota nivel hoy	982,48	947,97	944,66	929,37	903,44	897,36
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,32	5,33	3,99	4,03	6,33	5,94
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento