CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 24-12-2019 06:00

EMBALSE SALVAJINA 24-12-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 24-12-2019

6	Porcentaje del volument	65	%
7	Caudal de entrada	168	m3/s
8	Caudal de Salida	190	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (23/12/2019)																	Horas del Día (24/12/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	157	153	157	173	175	173	173	175	168	166	168	175	175	170	168	166	164	170	170	168	166	170	166	168	168	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	190	190	190	190	186	191	191	191	190	190	190	191	191	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 24-12-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,51	3,77	3,90	3,80	4,09	3,19
3	Cota nivel hoy	982,75	949,05	945,46	930,52	904,28	897,98
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,05	4,25	3,19	2,88	5,49	5,32
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento