

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 27-07-2019 06:00


EMBALSE SALVAJINA 27-07-2019

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 27-07-2019

6	Porcentaje del volumen	91	%
7	Caudal de entrada	97	m3/s
8	Caudal de Salida	72	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (26/07/2019)																	Horas del Día (27/07/2019)							Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	73	71	68	68	82	85	88	89	90	106	108	106	106	104	106	103	106	106	106	104	102	99	98	97	95	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	72	73	73	73	74	73	73	73	73	73	73	74	146	145	145	72	73	73	73	73	73	73	72	82	168	

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 27-07-2019

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,78	1,63	2,02	2,40	2,59	1,97
3	Cota nivel hoy	982,02	946,91	943,58	929,13	902,78	896,76
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,78	6,39	5,07	4,27	6,99	6,54
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento