

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 05-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 05-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 05-08-2022

6	Porcentaje del volument	81	%
7	Caudal de entrada	103	m3/s
8	Caudal de Salida	233	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (04/08/2022)																Horas del Día (05/08/2022)						Promedio Diario	Promedio Mes		
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00			05:00	06:00
CAUDAL AFLUENTE	Q	103	102	102	100	96	95	92	92	92	92	101	104	111	106	105	105	116	109	114	113	111	111	105	104	103	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	235	232	232	234	234	234	232	232	234	235	232	232	235	229	232	236	233	231	233	234	231	233	234	233	233	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 05-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,61		4,24	3,17	4,93	4,04
3	Cota nivel hoy	982,85		945,80	929,89	905,12	898,83
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,05		2,85	3,51	4,65	4,47
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento