


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 06-11-2021 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (05/11/2021)												Horas del Día (06/11/2021)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	230	222	219	216	212	208	208	202	202	204	208	224	219	214	208	206	204	212	210	210	208	206	204	204	211	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	245	247	247	318	327	324	324	325	325	325	325	325	325	324	325	248	127	123	126	125	125	124	125	125	245	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 06-11-2021

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,72		4,61	4,97	4,81	4,57
3	Cota nivel hoy	982,96		946,17	931,69	905,00	899,36
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,16		2,48	1,71	4,77	3,94
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento