

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 07-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 07-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 07-08-2022

6	Porcentaje del volumen	79	%
7	Caudal de entrada	97	m3/s
8	Caudal de Salida	234	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (06/08/2022)																		Horas del Día (07/08/2022)						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	104	104	101	98	95	92	91	89	89	95	98	101	100	100	100	98	98	97	107	106	107	105	100	97	99	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	234	234	237	238	237	231	234	237	234	236	233	236	234	237	234	233	237	234	234	234	234	234	234	234	235	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 07-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,61		4,21	3,34	4,96	4,28
3	Cota nivel hoy	982,85		945,77	930,06	905,15	899,08
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	-0,05		2,88	3,34	4,62	4,22
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento