

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 08-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 08-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 08-08-2022

6	Porcentaje del volument	78	%
7	Caudal de entrada	97	m3/s
8	Caudal de Salida	236	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día ( 07/08/2022 )																		Horas del Día ( 08/08/2022 )						Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00		
CAUDAL AFLUENTE	Q	97	96	96	93	91	88	87	86	86	91	97	98	97	98	98	98	98	97	104	105	104	102	102	97	96	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	235	235	235	235	235	235	235	235	236	236	236	236	236	235	235	136	234	234	234	234	234	236	236	236	231	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 08-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,53		4,08	3,27	4,72	3,95
3	Cota nivel hoy	982,77		945,64	929,99	904,91	898,74
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,03		3,01	3,41	4,86	4,56
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento