

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 19-08-2022 6:00


EMBALSE SALVAJINA 19-08-2022

Información General

1	Volumen total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.m
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.m
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 19-08-2022

6	Porcentaje del volumen	65	%
7	Caudal de entrada	97	m3/s
8	Caudal de Salida	131	m3/s



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR	Horas del Día (18/08/2022)																		Horas del Día (19/08/2022)								Promedio Diario	Promedio Mes
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00				
CAUDAL AFLUENTE	Q	95	93	91	89	87	86	83	82	81	82	88	88	95	196	185	164	144	132	126	118	114	107	101	97	109	196		
CAUDAL EFLUENTE	Q	131	131	131	237	237	24	238	238	238	238	238	238	238	237	237	130	130	130	130	131	131	131	131	131	175	168		

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 19-08-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA (K27 + 978)	HORMIGUERO (K114 + 717)	JUANCHITO (K140 + 900)	MEDIACANOA (K222 + 557)	LA VICTORIA (K370 + 975)	ANACARO (K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	2,30		3,34	2,90	3,89	3,25
3	Cota nivel hoy	982,54		944,90	929,62	904,08	898,04
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,26		3,75	3,78	5,69	5,26
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento