


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 21-07-2023 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (20/07/2023)												Horas del Día (21/07/2023)							Promedio					
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	124	119	117	115	115	112	112	107	99	111	112	122	111	103	101	98	99	98	98	98	97	97	98	97	107	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	61	61	96	98	99	99	96	99	98	99	98	98	98	99	99	60	60	61	61	61	61	61	63	63	81	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 21-07-2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	1,92			2,32	2,68	1,76	
3	Cota nivel hoy	982,16			929,04	902,87	896,55	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,64			4,36	6,90	6,75	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento