


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 22-05-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (21/05/2022)												Horas del Día (22/05/2022)					Promedio							
			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario I	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	172	165	160	158	155	153	155	152	145	147	142	140	145	145	147	148	148	152	153	153	153	152	145	139	151	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	80	80	80	131	134	133	136	135	129	132	133	132	134	133	133	80	78	35	34	79	36	34	81	79	99	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 22-05-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO		
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)		
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79		
2	Nivel hoy (m)	2,21		4,19	4,53	5,47	4,45		
3	Cota nivel hoy	982,45		945,76	931,25	905,65	899,24		
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30		
5	Diferencia para desbordamiento	0,35		2,89	2,15	4,12	4,06		
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha		

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento