


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental

Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo

INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 27-05-2022 6:00



INFORMACION DE CAUDALES EMBALSE	VAR		Horas del Día (26/05/2022)												Horas del Día (27/05/2022)						Promedio						
		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Ø	143	140	135	140	148	152	163	163	167	185	165	158	158	162	158	155	155	152	150	150	150	145	145	145	154	196
CAUDAL EFLUENTE	Q	78	78	86	134	134	134	134	135	134	134	132	132	242	238	236	79	76	33	33	33	33	33	33	66	108	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 27-05-2022

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
INO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	2,02		3,66	3,90	4,53	3,86	
3	Cota nivel hoy	982,26		945,22	930,62	904,72	898,66	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,54		3,43	2,78	5,05	4,64	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema

Valores negativos indican desbordamiento