

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos / Red de Monitoreo


INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 09/08/2023 06:00

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 09/08/2023

6	Porcentaje del volument	87	%
7	Caudal de entrada	72	m3/s
8	Caudal de Salida	73	m3/s



	INFORMACION DE	VAR			Horas del Día (08/08/2023)											Horas del Día (09/08/2023)						Promedio Pro						
(CAUDALES EMBALSE		07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
	CAUDAL AFLUENTE	Q	112	110	109	105	98	96	92	91	88	86	84	82	82	81	79	79	78	76	76	74	74	73	73	72	86	196
	CAUDAL EFLUENTE	Q	73	73	132	132	132	132	135	132	132	132	132	130	132	132	130	74	74	73	74	74	74	73	74	73	105	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 09/08/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO
NO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79
2	Nivel hoy (m)	1,94		3,26	2,26	2,25	1,33
3	Cota nivel hoy	982,18		944,82	928,98	902,44	896,12
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30
5	Diferencia para desbordamiento	0,62		3,83	4,42	7,33	7,18
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento