

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

Dirección Técnica Ambiental Grupo Recursos Hídricos - Red de Monitoreo


INFORME DIARIO DE NIVELES (H) Y CAUDALES (Q) 27/09/2023 06:00

Información General

1	Volumen Total	908.62	Mm3
2	Cota mínima operativa	1105	m.s.n.
3	Cota máxima operativa	1155	m.s.n.
4	Descarga max. por fondo	450	m3/s
5	Descarga max. por	350	m3/s

Valores Medios para el día: 27/09/2023

6	Porcentaje del volument	54	%
7	Caudal de entrada	39	m3/s
8	Caudal de Salida	96	m3/s



INFORMACION DE	VAR							ŀ	Horas del	Día (26/	09/2023)								F	loras del	Día (27	/09/2023)			Promedio
CAUDALES EMBALSE			08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	Diario	Mes
CAUDAL AFLUENTE	Q	35	33	33	33	33	31	29	28	27	26	25	24	24	26	29	30	41	46	42	38	46	46	43	39	34	196
CAUDAL EFLUENTE	ο	96	113	113	113	113	114	111	114	159	116	116	115	115	115	113	96	96	96	96	98	96	96	96	96	108	168

SITUACIÓN HIDRÁULICA EN LAS ESTACIONES SOBRE EL RÍO CAUCA VALLE GEOGRÁFICO PARA 27/09/2023

No	DESCRIPCIÓN	LA BALSA	HORMIGUERO	JUANCHITO	MEDIACANOA	LA VICTORIA	ANACARO	
NO	DESCRIPCION	(K27 + 978)	(K114 + 717)	(K140 + 900)	(K222 + 557)	(K370 + 975)	(K417 + 256)	
1	Cota cero de mira	980,24	945,29	941,56	926,72	900,19	894,79	
2	Nivel hoy (m)	1,90		2,90		1,74	1,09	
3	Cota nivel hoy	982,14		944,46		901,93	895,88	
4	Cota para desbordamiento	982,80	953,30	948,65	933,40	909,77	903,30	
5	Diferencia para desbordamiento	0,66		4,19		7,84	7,42	
6	Margen de desbordamiento	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	

Todas las cotas en m.s.n.m sistema GeoValle Valores negativos indican desbordamiento

Fecha y Hora de 27/09/2023 08:49 AM Página 1 de 10